

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL**

### **CENTRO DI RISORSA**

#### **Ufficio tecnico**

N° 149 DEL 06/09/2021

OGGETTO:

**INTERVENTI MANUTENTIVI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTE  
ANTIPANICO SEDE DI UDINE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLU LOCK SRL DI  
UDINE - CIG: Z1B32EA028**

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA**

(Giovanni Rodà)

preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente determinazione:

IL RESP. DELL'ISTRUTTORIA	IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ada Momigliano	Giovanni Rodà

VISTI:

- la Legge Regionale n. 6 del 3 Marzo 1998, così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 16 del 15 Dicembre 1998, recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA);
- il Regolamento di Organizzazione dell'ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 dell'8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 3 Luglio 2015;
- il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto "Procedure per l'assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia";
- il Decreto del Direttore Generale n. 91 del 30 Dicembre 2020 di adozione del Programma, del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2021, e triennali 2021-2023, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, approvati con Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021;
- il Decreto del Direttore Generale n.10 del 29 Gennaio 2021 recante ad oggetto "Assegnazione dei budget ai centri di risorsa per l'esercizio 2021";
- il "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia", approvato con Decreto del Direttore Generale n. 22 del 20 Febbraio 2018;
- il Decreto del Direttore Generale n.26 del 26 febbraio 2021 ;
- la nota prot. n.10276/P/GEN/DG dd. 08.04.2021 a firma del Direttore Generale, avente ad oggetto "Delega di funzioni" con la quale viene attribuita allo scrivente piena responsabilità e potestà a compiere gli atti inerenti l'attività dell'IPAS Ufficio Tecnico, Sistemi Informativi e ICT;

RICHIAMATO il D. Lgs. n.50/2016 "codice dei contratti" e s.m.i. ;

PREMESSO che con Decreto del Direttore Generale n. 59 del 21/05/2021 l'Agenzia ha aderito al lotto 7 della convenzione attivata da Consip denominata "SIE 4" per l'affidamento del servizio integrato energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni e contestualmente dato atto che il contratto avente ad oggetto l'adesione alla convenzione Consip S.p.A. "Facility Management 3", in proroga con contratto ponte, stipulato con la società ENGIE Servizi S.p.A. non sarà più attivo alla scadenza naturale del 30 giugno 2021;

CONSIDERATO che occorre procedere con urgenza al ripristino della funzionalità della porta antipanico posta all'ingresso della sede dell'Agenzia di Udine rimasta bloccata e che detta tipologia di interventi – precedentemente rientrante fra le attività manutentive gestite da ENGIE Servizi SpA, non rientra fra le attività di cui alla predetta Convenzione Consip "SIE4";

DATO ATTO che con il medesimo Decreto del Direttore Generale n.59 del 21/05/2021 è stata demandata all'IPAS "Ufficio Tecnico, Sistema Informativo e ICT" l'attivazione dei servizi non compresi nel perimetro di interesse della Convenzione "SIE4" attraverso autonome procedure di affidamento;

ATTESO che è stata pertanto interpellata la ditta Blu Lock Srl di Udine, la quale ha eseguito in emergenza l'intervento necessario per il ripristino della funzionalità della porta antipanico collocata all'ingresso dipendenti, attraverso la sostituzione del comando esterno del maniglione

ed ha proposto l'installazione di una maniglia elettrica per l'apertura da remoto della porta antipanico a servizio dell'ingresso principale, comandabile da citofono e con chiusura automatica temporizzata;

VISTO il preventivo prodotto in data 27/08/2021 dalla Blu Lock Srl di Udine, dal quale si rileva un costo complessivo per l'esecuzione delle manutenzioni sopra indicate pari a € 904,00.= oltre IVA 22%;

VISTO l'art.51 della legge n.108/2021– comma 2 – lett. a) che prevede la possibilità di “... affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

RAVVISATA l'opportunità di procedere con urgenza all'affidamento della manutenzione in argomento alla ditta Blu Lock Srl con sede in Udine – Viale Ungheria, 50;

VERIFICATO la regolarità del D.U.R.C. dell'operatore economico;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa:

- 1) di procedere all'affidamento degli interventi manutentivi per il ripristino delle funzionalità delle porte antipanico a servizio della sede dell'Agenzia di Udine alla ditta Blu Lock Srl con sede in Udine – Viale Ungheria, 50;- Codice Fiscale e Partita IVA 02218760300 – per l'importo complessivo pari a € 904,00.= oltre IVA 22% – C.I.G Z1B32EA028;
- 2) di imputare la spesa, al conto 310.200.30.2 “Manutenzioni indeducibili su fabbricati”, del bilancio relativo al corrente esercizio.

Il Dirigente Responsabile  
del Centro di Risorsa  
Giovanni Rodà

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RODA' GIOVANNI

CODICE FISCALE: RDOGNN68M05H224I

DATA FIRMA: 06/09/2021 11:36:53

IMPRONTA: 932C8C6540CF538A930434AF09CAC7E7B86616BA61B5A6F93128351DA647DBDA  
B86616BA61B5A6F93128351DA647DBDAB702BC9D6BAAD5346C322CDA32341EC6  
B702BC9D6BAAD5346C322CDA32341EC68A3AA439DDD64150ED51156D7BA0E1A1  
8A3AA439DDD64150ED51156D7BA0E1A12BB1764564807532AB208E300E073F2A